



СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Скребок TOPPERR служит для очистки сильных и пригоревших загрязнений со стеклокерамических поверхностей. Укомплектован сменным двусторонним лезвием из высококачественной стали. После работы для Вашей безопасности лезвие убирается внутрь корпуса скребка и запирается пластиковым фиксатором.

Способ применения: удалите красный пластиковый фиксатор из ручки скребка. Поверните корпус скребка регулировочным винтом вверх и сдвиньте защитную пластину по направлению «к себе» до упора. Установив скребок под 30 градусов к поверхности, аккуратно очистите пригоревшие загрязнения горизонтальными движениями. После завершения чистки сдвиньте защитную пластину по направлению «от себя» до упора. Вставьте обратно красный пластиковый фиксатор.

ВНИМАНИЕ: пятна от сахара, сиропов, варенья, удалять скребком немедленно.

Артикул SC1

Произведено в Китае



+7 (495) 780 50 68



www.topperr.ru



info@topperr.ru